HNZYT-JY-BG/HJ/02E/0

221601060139

检 测 报 告

声 明

本报告未加盖“检测专用章”及骑缝章的，[illegible]无效。

二、不得与委托人、审核人和签发人签字不符。

[illegible]

源负责。

量保证及质量控制

用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

用的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

2、所使

3、所涉

4、所使

5、所使

备注