HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/F/0

221601050135
有效期2028年3月20日

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0317

阳县丰和新能源电力有限公司

测

检测地址 汨罗西四环路与金桥路交汇处西南角

声 明

[redacted]

效。本经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和批准人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

[redacted]

源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

[redacted]

检 测 报 告

			分光光度计方法

检　测　报　告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
焚烧炉废气排放口	汞	YZ24031701(01-03)-01	完好
	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅	YZ24031701(01-03)-02	完好
	铍、砷	YZ24031701(01-03)-03	完好
	铊	YZ24031701(01-03)-04	完好

检测[illegible]	检测[illegible]	检测结果					执行[illegible]	排气管[illegible]
		[illegible]	[illegible]	(mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	mg/m³	m
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6.27×10^{4}	8.3	ND	/	/		
		6.29×10^{4}	8.4	ND	/	/		
		6.15×10^{4}	8.3	ND	/	/		
	砷	6.27×10^{4}	8.3	ND	/	/		
		6.29×10^{4}	8.4	ND	/	/		
		6.40×10^{4}	8.3	5.24×10^{-4}	4.15×10^{-4}	3.35×10^{-5}		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	铅	6.42×10^{4}	8.4	3.92×10^{-5}	3.11×10^{-5}	2.52×10^{-6}		
		6.47×10^{4}	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

点位	项目	(m³/h)	(%)			(mg/m³)	
	镍	6.42×10^{4}	8.4	1.34×10^{-3}	1.06×10^{-3}	8.60×10^{-5}	--
		6.47×10^{4}	8.5	1.35×10^{-3}	1.08×10^{-3}	8.73×10^{-5}	
		6.40×10^{4}	8.3	4.05×10^{-4}	3.19×10^{-4}	2.59×10^{-5}	
		6.42×10^{4}	8.4	1.34×10^{-3}	1.06×10^{-3}	8.60×10^{-5}	--
		6.47×10^{4}	8.5	8.37×10^{-4}	6.70×10^{-4}	5.43×10^{-5}	
	镍+铜+	平均值	5.43×10^{-3}	4.31×10^{-3}	3.49×10^{-4}	1.0	
		6.40×10^{4}	8.5	1.38	23.3		

检 测 报 告

续上表

检测点位						

以下空白

审 核：

编 制：