贝源环境检测字（2024）第H11147号

171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

[illegible]能源有限公司委托，对该[illegible]

[illegible]

水质 pH值的测定 [illegible]

[illegible]

（HJ 700-2014）	JX-BY(a)-23	0.12μg/L 0.11μg/L	废水	铬	
六价铬的测定					水质
（GB/T 7467-1987）	JX-BY(a)-13				

四、检测人员和时

毛钰分、肖瑶	分析时间	2024.07.09~20 07.19	分析人员	陈林洪、张运党

六、检测结果

表 5 废水检测结果

项目类别	废水	检测类型	□送检 ☑委托[illegible]/采样		
采样时间	2024.07.09				
样品性状	均为微黄、微臭、无浮油、微浊。				
检 测 结 果					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
采样点位及	废[illegible]	[illegible]回用池	废水回用池	平均值或范围	[illegible]
检测项目 编号	FS202407092 001	FS202407092 002	FS202407092 003		国[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]mg/L	12	15	10	12	60
氨氮，mg/L	[illegible]0.162	[illegible]0.143	[illegible]0.191	0.165	10
汞，mg/L	4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L	[illegible]0.001
铅，mg/L	0.0126	8.84×10⁻³	0.0123	0.0112	0.1
[illegible]					
备注：[illegible]L 表示检测结果低于方法检出限。					

现场采样示意图

[illegible]07月22日

附图：

纬度：29.28335
地址：江西省上饶市鄱阳县鄱田公路高屋
时间：2024-07-09 12:31:52
备注：绿色东方
纬度：29.280
地址：江西省
纬度：29.283288
地址：江西省
田公路高屋

现场采样照片