BYTEST
贝源检测

CMA
171412340674

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：

项目名称：2025 年 9 月份自行监测

报告日期：2025 年 09 月 26 日

地址：江西省上饶经济技术开发区大业大道智能信息科技园3号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

[illegible]

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

[illegible]

联 系 人：陈涛

[illegible]

三、检测内容

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
废气	脱硫塔后排放口	FQ202509112002	汞及其化合物	检测 1 天，每天检测 1 次，连续采样 1 小时，采样不少于 3 个
			镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	

2、检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限

四、检测人员和时间

表3. 检测人员和时间

现场负责	实验室	分析时间	

五、执行标准

表4. 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准

六、检测结果

表5 废气检测结果

采样时间	2025.09.11					
污染设施	废气经过装修无尘设施+活性炭吸附处理后通过xm高排气筒排放					
理后排放口	均值					
检测结果						
	检测	烟气量	实测浓度	折算浓度	排放速率	标准限值
焚烧炉废气处理后	汞	万m³/h	72295	1.50×10^{-4}	1.09×10^{-4}	1.1×10^{-3}	0.05
	镉		72295	2.14×10^{-3}	1.61×10^{-3}	1.5×10^{-2}	/
	铅		72295	1.0×10^{-2}	7.5×10^{-3}	7.5×10^{-2}	/

续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	工况负荷、工况质量评价
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/干+干法脱硫+活性炭吸附处理后由 30m 高排气筒排放。		

	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
烟气参数	焚烧炉废气处理后排[illegible]	锑、砷、铅、铬、钴、[illegible]	小时	141.9	12.4	11.2	7.70

[illegible]

[illegible]

[illegible]